



Тип

Подраздел

Megane

XAXX

13

Clio

XVXX

13

Kangoo

XC0X

13

13 СИСТЕМА ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

- Двигатель: **F9Q782 и F9Q744**
- Коробка передач: **XXX**

Базовые документы:
Техническая нота **3478A**

Изменение назначения контакта на странице с описанием обработки неисправности Ноты.

На странице 13-48 Ноты 3478A, на которой описывается обработка неисправности DF149, допущена ошибка. В последнем параграфе с описанием проверки указывается, что проверку необходимо производить между контактами **1** и **2**, тогда как в действительности она должна выполняться между контактами **1** и **3**. В связи с этим необходимо заменить данный параграф на странице 13-48 на приведенный ниже.

ПРИМЕР:

Проверьте значения сопротивления датчика подачи топлива. Путем измерения между:
контактами 1 и 3 7-контактного разъема черного цвета ТНВД: 4,9 Ω - 6,5 Ом при 20°C.
контактами 2 и 3 7-контактного разъема черного цвета ТНВД: 4,9 Ω - 6,5 Ω при 20°C.

Если значения сопротивления датчика подачи топлива не укладываются в указанные пределы, замените узел датчик - регулятор подачи топлива (см. "Вводная часть")